



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1 Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 2 Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 3 Sustitución de chapa portón



Foto 4 Sustitución de chapa a puerta de clase








Foto 5 Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6 Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 2 hojas.

 Firma y sello del Presidente de la AEPF	 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA URBANA PÚBLICA ESTACIONES NO. 2 GUATEMALA, C.A.	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN RELACIONES Y CALIDAD EDUCATIVA GUATEMALA, C.A.
--	--	---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7 Pintura en muros exteriores



Foto 8 Pintura en muros exteriores



Foto 9 Pintura de muros interiores



Foto 10 Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 11 Sustitución de grifos




Foto 12 Mantenimiento de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 10 hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 13 Mantenimiento a rejas



Foto 14 Mantenimiento a rejas



Foto 15 Sustitucion de llave de chorro



Foto 16 Sustitución de bomba de agua star-rite y sistema accesorio, hidroneumático.






Foto 17 Limpieza e impermeabilización de Cisterna



Foto 18 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan  hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
