



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 1 Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 2 Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 3 Sustitución de chapa de portón



Foto 4 Sustitución de chapa de puerta de clase



Foto 5 Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6 Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 13 Mantenimiento a rejas



Foto 14 Mantenimiento a rejas



Foto 15 Mantenimiento de portón



Foto 16 Sustitución de bomba de agua star-rite y sistema accesorio, hidroneumático.




Foto 17 Limpieza e impermeabilización de Cisterna



Foto 18 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 2 "República de Costa Rica"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 14-70 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0063-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024




Foto 7 Pintura a muros exteriores



Foto 8 Pintura a muros exteriores




Foto 9 Pintura de muros interiores




Foto 10 Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 11 Mantenimiento de portones de metal



Foto 12 Mantenimiento de portones de metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  
 CONSEJO EDUCATIVO  
 ESCUELA OFICINA CENTRAL DE VARIACIONES NO. 2  
 REPUBLICA DE COSTA RICA  
 GUATEMALA, C.A.

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
 DIRECCION  
 ESCUELA OFICINA CENTRAL DE VARIACIONES NO. 2  
 REPUBLICA DE COSTA RICA  
 GUATEMALA, C.A.