

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No.9 Lucas Tomás Cojulún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 avenida 4-78, Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0064-43	FECHA:	1/03/2024



FOTO 1 MUROS PERIMETRALES



FOTO 2: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN MUROS



FOTO 4 PUERTAS DE METAL



FOTO 5: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Heimer Lisbeth Peña Peña*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

