





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 9 LUCAS TOMÁS COJULÚN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 4-78 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0064-43	FECHA:	20/06/2024
 <p>Cimiento de muro perimetral Modulo 1 23 de mayo de 2024</p>		 <p>armadura y colocación de columnas de hierro del modulo 1 28 de mayo de 2024</p>	
 <p>Proceso de colocación de block para muro completo del 2 al 15 de junio de 2024</p>		 <p>Repello y cernido de columnas y muro llegando a una altura aproximada de 4 metros del 16 de junio al 20 del Modulo 1</p>	
<p>queda pendiente modulo 2 y 3</p>		<p>Foto 6:</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---