

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: Guatemala MUNICIPIO: Guatemala

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial No.35 José Cecilio del Valle 15 calle 11-12 zona 1 ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 00-01-0065-43 FECHA: ESTABLECIMIENTO:



desintalación e instalación de ventanas corredizas de metal y vidrios de 3 mm



desintalación e instalación de ventanas corredizas de metal y vidrios de 3







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

CONSEIO Firma y sello del Presidente de la OPF

irma y Sello Director Centro Educativo Público

Omento de Guo