

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial No. 35 "José Cecilio del Valle" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 11.12 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0065-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: desinstalación de ventanas



Foto 2: Pintura de ventanas corredizas



Foto 3: Desinstalación de balcones y ventanas en dirección



Foto 4: Desinstalación e instalación de aulas



Foto 5: Instalaciones en aula



Foto 6: Instalación de balcones en planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

