



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Para Niñas No.45 Rafael Ayau	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	114 AVENIDA3-37 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0066-43	FECHA:	01/03/2024



Foto1: Estructura del techado en cocina.



Foto 2: Cambio de estructura para la cocina



Foto 3: Nivelar el piso y pintura de paredes



Foto 4: Colocación de una ventana en cocina.



Foto 5: Estructura de la cocina en mal estado



Foto 6: Cambio de estructura de paredes y techado en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público