

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 10 "Manuel Cabral"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 12-71 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0070-43	FECHA:	04 de marzo de 2024




Foto1: Sustitución de piso de granito de 25.6 Mts.2




Foto 2: Mantenimiento de puertas




Foto 3: Sustitución de chapas



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y SALÓN DE ACTOS



Foto 5: Mantenimiento de estructura de Lata ( Dirección y biblioteca)





Foto 6: Sustitución de tinacos de cemento por plásticos, con capacidad 2,500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 10 "Manuel Cabral"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle 12-71 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0070-43	FECHA:	04 de marzo de 2024




FOTO 9: Reparación de lavamanos multiple e instalación de grifería nueva



FOTO 10: Reparación de inodoros y cambio de accesorios




FOTO 11: Mantenimientos de puertas (Limpieza, reparación, más pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

