



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 67 JM, "APLICACIÓN DE BELÉN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 10-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0071-43	FECHA:	05 de junio 2024



Foto1: Cambio de techo




Foto 2: Pozo de aire de metal



Foto 3: Estructura metálica del techo



Foto 4: estructura metálica de ventanas



Foto 5: Puerta de metal, ventilación



Foto 6: puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

