



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida "C" 24-24 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0075-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |



Foto 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 9: QUINTO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 4: CUARTO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 5: SEGUNDO "C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Curocón
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida "C" 24-24 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0075-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA CORREDOR



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON DIRECCIÓN MATUTINA.



Foto 9: SEXTO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON .



Foto 10: CUARTO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON .




Foto 11 :SEGUNDO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON



Foto 12: PRIMERO "A" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL VENTANA Y BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Chocón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida "C" 24-24 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0075-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |



Foto13: PRIMERO "B" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 14: PRIMERO"C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA




Foto 15: DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA JORNADA MATUTINA, INSTALACIÓN DE REPISAS



Foto 16: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




Foto 16: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE GRADAS DE METAL TIPO LABRADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Chocón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M No. 72 "Guatemaltecos Somos" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida "C" 24-24 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-0075-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2024 |



Foto19: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA
DIRECCIÓN DE LA JORNADA VESPERTINA



Foto 2:



Foto




Foto 5: SEGUNDO "C" SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Mash Chocón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

