

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 136 Mercado Sur No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Avenida 19-14 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0078-43	FECHA:	01/03/2024



MODULO I: Mantenimiento de estructura metálica



MODULO II: cambio de Puerta de ingreso y chapas de puertas



Modulo III: Ventana Dirección en mal estado y oxidada



Modulo IV: Loza del patio en mal estado







Modulo V: Sistema Eléctrico en todas las aulas estan en mal estado asi como el tablero con los flipones



Modulo VI: Mantenimiento de cisterna y tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---