



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A, AVE. 13-73, ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	01/03/2021




Foto1: Pintura de barandas



Foto 2: Cambio de lamparas



Foto 3: Cambio de chapas



Foto 4: Mantenimiento en puertas




Foto 5: Mantenimiento de barandas




Foto 6: Cambio de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Av. 13-73 Zona 1 GUATEMALA, C.A.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVE 13-73. ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0085-43	FECHA:	01/03/2024



Foto1: Cambio de Canal



Foto 2. Mantenimiento de puertas madera



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé David Mejía.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

