

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FOUND NO 38 IV JOSE MARIA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024



Foto1: RENGLÒN 3 "IMPERMEABILIZACIÒN DE LOZA"








Foto 3: RENGLÒN 3 "REMOZAMIENTO DE PORTÒN DE REJAS"



Foto 4: RENGLÓN 5 "VENTANAS"



Foto 5: RENGLÒN 5 "VENTANAS"



Foto 6: RENGLÒN 7 "CANALES Y BAJADAS DE AGUA"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Paxto

Firmay Sello Director Certifo Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FOUN NO 38 IV JOSE MARIA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024



Foto1: RENGLÒN 7 "CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL"



Foto 2: RENGLÒN 9 "PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES"



Foto 3: RENGLÒN 9 "PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES"



Foto 4: RENGLÒN 10 "SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS"



Foto 5: RENGLÒN 17 "REPARACIÓN DE SISTEMA ELÈCTRICO"



Foto 6: RENGLÒN 17 "DESINSTALACIÒN DE LÀMAPARA POR PLAFONERA"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFilino

Firmay Sello Director Centro Educativo Público

ATEMALA



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 38 JV JOSÈ MARÌA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-089-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2024			
Foto1: RENGLÓN 2	20 "INSTALACIÓN DE AZULEJO, PLANCHA FUNDIDA	Foto2: RENGLÒ	N 20 "SUSTITUCIÓN DE PILA"			
DE CONCRETO Y E	DE CONCRETO Y ENTREPAÑO"					
Foto3: RENGLÒN 2	20 "SUSTITUCIÓN DE PILA A DOS LAVADEROS"	Foto 4:				
Foto 5: Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adjelonales y actualizar eknúmero de hojas	Foto 6:	WRBANA MILLONIA CALLANA			
Pabi	Firma y sello del Presidente de la OPF		Pirma y Sello Director Centro Educativo Público			
	DE GUATEMENTO DE GUATEMENTO		OUATEMALA. G.			