

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 38 JV JOSÉ MARÍA CASTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 12-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0089-43	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2024




Foto1: RENGLÓN INSTALACIÓN LAVATRASTOS EN COCINA



Foto 2: RENGLÓN PINTURA DE AULAS



Foto 3: RENGLÓN PINTURA DE AULAS CONCLUIDO



Foto 4: RENGLÓN "VENTANAS", EN PROCESO



Foto 5: RENGLÓN "VENTANAS", EN PROCESO



Foto 6: RENGLÓN REPARACIÓN Y PINTURA DE PORTÓN, EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Pax

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

