



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 51 J.V. "NACIONES UNIDAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 10-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0091-43	FECHA:	1/03/2024



FOTO 1: Sustitución de vidrios



FOTO: Mantenimiento de balcones de metal




FOTO: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4: Mejoramiento de losa, con impermeabilizante elastomérico de tipo acrílico estirenado de tipo acrílico uso para losa y paredes, vida útil de 8 años. Con espesor de 7 milis para su correcto funcionamiento.



FOTO 4: Mejoramiento de losa, con impermeabilizante elastomérico de tipo acrílico estirenado de tipo acrílico uso para losa y paredes, vida útil de 8 años. Con espesor de 7 milis para su correcto funcionamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

