



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 51 JV NACIONES UNIDAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 10-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0091-43	FECHA:	17 de junio 2024



Foto1: Arreglo paredes corredor previo a pintar




Foto 2: Arreglo paredes aulas previo a pintar



Foto 3: Pintura exterior



Foto 4: Pintura pasillo




Foto 5: Lijado de balcones




Foto 6: Inicio pintura de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

