



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versi:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB o de Cultura General María Luisa Samayoa Lanuza, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10a, Avenida 9-42 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0154-45	FECHA:	01/03/2024




Foto 1: 9. Pintura y cernido a nivel de 1.90 m sobre camara de inodoros.



Foto 2. 10.3 sustitucion de 10 unidades de inodoro con todos sus accesorios.




Foto 3: 10.3 Sustitución de 4 lavamanos.




Foto 4. 4.1 Mantenimiento de portón de metal. Portón de ingreso mide 3.60 x 2.50 m (lijado, cambio de chapa, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura megra de aceite).



Foto 5. 19.4. Mantenimiento de 10 puertas de metal de baños de varones del primer nivel y baños de mujeres segundo nivel.




Foto 6. Sustitución de piso ceramico y azulejo en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>EVELIA MONROY</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Consejo Educativo María Luisa Samayoa Lanuza</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---	--