

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Experimental de Educación Básica con Orientación Ocupacional PEMEM II JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a calle 15-45 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0155-45	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto 1: COCINA



Foto 2: COCINA



Foto 3: TERRAZA DE AUDIOVISUALES



Foto 4: BAJADAS PLUVIALES AUDIOVISUALES




Foto 5: TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN



Foto 6: TALLER DE MRC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público