



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




REMOSAMIENTO DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL




REMOSAMIENTO DE PORTON DE INGRESO ENTRADA PRINCIPAL




REMOSAMIENTO PORTON DE INGRESO VEHICULAR



FABRICACION DE PORTON DE 2 BANDAS SOBRE CALLE



remosamiento y reistalacion de marco de rejas





REPARACIÓN Y REMOSAMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 WILLIAM AROLD HERNANDEZ LEON
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




REMOSAMIENTO DE PORTON DE 2 BANDAS




REMOSAMIENTO DE PASAMANOS




REPARACION DE GRADA DE INGRESO PRINCIPAL



MANTENIMIENTO DE BOMBA



LIMPIEZA DE TINACO



SUMINISTRO DE HIDRONEUMÁTICO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WILLIAM AROLD O HERNANDEZ LEON
 Firma y sello del Presidente de la OPF


LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	01/03/2024




CAMBIO DE BOMBILLAS LED DE ALTA DENSIDAD



CAMBIO DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN DIRECCION Y SUB DIRECCION




CAMBIO DE PILAS DE 2 LAVADEROS



REMOSAMIENTO, COLOCACION DE PLANCHA DE CONCRETO Y 2 LAVATRASTOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 WILLIAM AROLDO HERNANDEZ LEON
 Firma y sello del Presidente de la DPF


 LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA DE ESCOBAR
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público