



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-64 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0204-45	FECHA:	18/06/2024




REMOSAMIENTO DE PORTON DE 2 BANDAS



REMOSAMIENTO DE PASAMANOS



REPARACION DE GRADA DE INGRESO PRINCIPAL



MANTENIMIENTO DE BOMBA



SUMINISTRO DE HIDRONEUMATICO



CAMBIO DE PILAS DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X	 JUAN AROLDO HERNANDEZ LEON Firma y sello del Presidente de la OPF		 LICDA. INGRID MARIELA ESPINA ORELLANA Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	--	--	--