

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 calle 2-37 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00 01 0614 45	FECHA:	01/03/2024



1.1 ESTRUCTURA Y ENLAMINADO EN RAMPA DE ACCESO



1.1 ESTRUCTURA Y ENLAMINADO EN RAMPA DE ACCESO




5.2 CAMBIO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE VIDRIERA POR FILTRACIONES VIDRIO DE 5MM



5.1 Y 5.3 MODIFICACIÓN DE VENTANA A CORREDIZA Y LIMPIEZA. APLICACIÓN GENERAL DE SILICONE A VIDRIOS GENERAL



17.3 y 17.4 INSTALACIÓN DE BOMBILLAS Y TOMACORRIENTES




17.3 y 17.4 INSTALACIÓN DE BOMBILLAS Y TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

