



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB PARA SEÑORITAS JM VICTOR MANUEL DE LA F | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3RA CALLE 1-33 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-7369-45 | FECHA: | 1/03/2024 |



Foto 1: TAPADERA DE CISTERNA



Foto 2: TAPADERA DE CISTERNA



Foto 3: PUERTA BODEGA



Foto 4: REJA DE SALÓN DE MAESTROS



Foto 5: PUERTA DE SANITARIO PRIMER NIVEL



Foto 6: BARANDA DE GRADAS QUE DIRIJE A SALON DE CLASES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Organización de Padres
de Familia INEB
Victor Manuel de la R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB PARA SEÑORITAS JM VICTOR MANUEL DE LA R | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3RA CALLE 1-33 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-7369-45 | FECHA: | 1/03/2024 |



Foto 1: Cambio de azulejo y chorros , lavamanos



Foto 2: Remozamiento de Tapadera y pintura de cisterna



Foto 3: Cambio de puertas de baños primer nivel



Foto 4: Cambio de azulejo del escenario.




Foto 5: Cambio de puertas y sanitario, de maestros



Foto 6: Cambio de puerta y lavamanos de baño de maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA
 Organización de Padres
 de Familia INEB
 Victor Manuel de la R


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB PARA SEÑORITAS JM, VÍCTOR MANUNEL DE LA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. CALLE 1-33 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-01-7369-45 | FECHA: | 1/03/2024 |



Foto 1: Cambio de puerta baño de maestros



Foto 2: Reparación de Azulejo de Secretaria




Foto 3: Reparación de flaponeras



Foto 4: Cambio de piso de secretaria



Foto 5: Reparación de flaponeras y colocar bombillas



Foto 6: Cambio de Lavatrastos de area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Organización de Padres
de Familia INEB
Victor Manuel de la R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

