



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PARA SEÑORITAS JM, VÍCTOR MANUEL DE LA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 1-33 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7369-45	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Remosamiento Baranda gradas.



Foto 2: Sistema electrico.



Foto 3: Cambio de piso área administrativa



Foto 4: Cambio de puestas sanitarios de alumnas planta baja



Foto 5: Cambio de pila




Foto 6: Remozamiento e impermeablizaciõpn de cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**Organización de Padres  
de Familia INEB  
Victor Manuel de la R.**

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PARA SEÑORITAS JM, VÍCTOR MANUEL DE LA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 1-33 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7369-45	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Cambio de lavatrastos en cocina.



Foto 2: Cambio de azulejo en el area de cocina



Foto 3: Pintado de puertas de aulas




Foto 4: Sustitución de repello en salón audiovisual.



Foto 5: Cambio de Azulejo



Foto 6: Cambio de Chorros de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Organización de Padres  
de Familia INEB  
Victor Manuel de la R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

