REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUEIA NACIONAL CENTRAL DE FORMACION SECRETARIAL IV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-27 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-8379-46	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (10 pies) desinstalación, instalación, pintura y mano de obra.



estirenado de tipo acrilico uso para losa y paredes, vida útil de 8 años. Con espesor de 3 milimetros para su correcto funcionamiento.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapa




Foto 5: Sustitución de tablero de flipones (8 y 12 flipones)



Foto 6: Sustituciónde tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v a 1 e m a 1 e SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Central de Formación Secretarial JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-27 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-8379-46	FECHA:	20/06/2024
Foto1: Sustitución	de canal de pvc por lamina calibre 26	Foto 2: Sustitució	on de soporte o pescante de metal para canal
Foto 3: Mantenimier	into a portones de metal	Foto 4:	
Foto 5:	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar pl número do baio	Foto 6: Sustitució	onde tomacorrientes dobles
Bl 8	ORGANIZACION O PORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCES J.V. Firma y sello del Presidente de la OPF	(Pirma y Sallo Director Centro Educativo Publico