

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. D. P. #4 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 3-30 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-9181-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: COLOCACIÓN DE ROTOPLAS



Foto 2: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE



Foto 3: REPARACION DE PARED



Foto 4: CAMBIO DE LOS INODOROS



Foto 5: CAMBIO DE LAMPARAS EN AULAS



Foto 6: PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rafael*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

