

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	9/05/2024



Resane de agujero en la base del muro



Limpieza de muros



Estructura de Techo en mal estado



Estructura de techo en mal estado



Ausencia de ventanas



Ausencia de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela
Firma y sello del Presidente de la OPF





Mendez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	9/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martinez
Firma y sello del Presidente del C.E.P.

Mendez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL ADRIAN ZAPATA
CONSEJO DIRECTIVO
Carretera Matutina
Guatemala, C. A.

INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA
ADRIAN ZAPATA
DIRECCION
Carretera Matutina
Guatemala, C. A.