

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	15/05/2024



SERVICIO SANITARIO




MANTENIMIENTO DE BARANDAS



REPARACIÓN DE DRENAJES



REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO



MANO DE OBRA



REPARACIÓN DE REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maryjela*  
Firma y sello del Presidente de la OPI



*Mendoza*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	15/05/2024



ESTRUCTURA DE TECHO



CUBIERTA DE LÁMINA



PUERTAS



PUERTAS PINTADAS




VENTAS



COLOCACIÓN DE VENTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	15/05/2024



TECHO DE LAMINA



PUERTAS




VENTANAS



PISOS



PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0307-45	FECHA:	15/05/2024



PISOS



COLOCACIÓN DE LOS PISOS



PINTURA DE MURO INTERIOR



PINTURA EN MURO EXTERIOR



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



MANTENIMIENTO DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martín*  
Firma y Sello del Presidente de la OPE



*Mendez*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

