

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional Adrian Zapata | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 Av. "B" 8-03 Zona 2, Guatemala |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-02-0307-45 | FECHA: | 24/05/2024 |




CABLIADO ELECTRICO



CABLIADO ELECTRICO




PINTURA EXTERIOR



PINTURA INTERIOR



BAÑO



BARANDA Y VENTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina
Firma y sello del Prestador de la Obra



Armando
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

