



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Adrian Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Av. "B" 8-03 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-02-0309-45	FECHA:	1/08/2024




Foto 1: piso actual en aulas



Foto 2: piso actual en aulas



Foto 3: techo actual en sanitarios



Foto 4: techo actual en sanitario



Foto 5: puerta actual en sanitario de niñas



Foto 6: puerta actual en sanitario de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

