

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No.46 Manuel Marcos Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sexta avenida 27-36 zona 3.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0338-43	FECHA:	8/05/2024



11.1 Fabricación e instalación de baranda en el segundo nivel



11.1 Fabricación e instalación de baranda en el segundo nivel



11.1 Fabricación e instalación de baranda en el segundo nivel



11.2 Fabricación e instalación de baranda en el tercer nivel.




11.2 Fabricación e instalación de baranda en el tercer nivel.



11.3 Fabricación de puerta de rejas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

