







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 3
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO.31 "FRANCISCO VELA" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA 37-85
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0341-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/11/2024
			
CERRAMIENTO EN ÁREA PARA BODEGA SEGUNDO NIVEL		CERRAMIENTO EN ÁREA PARA BODEGA SEGUNDO NIVEL	
			
APERTURA DE VANO DE PUERTA EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN		MEJORAMIENTO DE MURO LATERAL EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN	
		<p>Foto 6:</p>	
SUSTITUCIÓN DE LAMINA			

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE


[Handwritten Signature]

 Nombre, puesto y firma
 TÉCNICO DE TERPRA
 GREGORY KOOY

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/Planificador de la DIEDUC