

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No.6 HORACIO MANN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 23-36 COL 25 DE JUNIO ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0378-42	FECHA:	18/04/2024




Foto 7:
Instalación de pilafas




Foto 8:
Cambio de puertas.




Foto 9:
Puertas para baños




Foto 10:
Cambio de chapas kale.




Foto 11:
Protector metálico





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Silvia Maribel Cabrera Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>M M [Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No.6 HORACIO MANN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AVENIDA 23-36 COL 25 DE JUNIO ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0378-42	FECHA:	18/04/2024




Foto 1:
 cambio de la minas




Foto 2:
 cambio de la minas




Foto 3:
 impermeabilización



Foto 4:
 cambio de estructura



Foto 5:
 cambio de la mina





Foto 6:
 cambio de la mina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Maribel Cabreva
Firma y sello del Presidente de la OPF

H. U. P.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Junta Escolar
Escuela Oficial Urbana Mixta
No. 156 Niños de Noruega