



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS



PREVIO




DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 16 Anita Figueroa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 av. 21-52 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0380-42	FECHA:	12/03/2024

			
Remozamiento de Portón	Sustitución de puertas en mal estado	Suministro e instalación de puerta de rejas tipo baranda abatible	Suministro e instalación de puerta de rejas con chapa

	
Mantenimiento general de caída de aguas pluviales	Pintura en muros interiores y exteriores

			
Suministro e instalación de cambio de lavamanos e inodoros adecuados a la estatura de los Parvularios	Reparación y mantenimiento de Cisterna	Sustitución de mezlón existente en terraza de cuarto nivel	Reparación de repello y cernido de Pared en Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------