

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala.	MUNICIPIO:	Guatemala.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 69 "Estados Unidos de América".	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41av 12 calle B Jardines de la Asunción Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0410-43	FECHA:	1 de marzo de 2024




FOTO 1 - MODULO 1 Cubierta de lamina.




FOTO 2 MÓDULO 2, Canales y bajadas de agua pluvial.




FOTO 3 - MODULO 3 Mantenimiento de portones.




FOTO - 4 MÓDULO 4 Reparacion de red de drenaje.




FOTO 5 MODULO 5 Reparacion y mantenimeinto de depósitos de agua.





FOTO 6 - MODULO 6 Ampleacion de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 