



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO49 JESÚS CASTRO GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 AV. A 24-27 ZONA 5 COLONIA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0417-43	FECHA:	12/04/2024




Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc blanco mas balcon interior. Sustitución de vidrios



Foto 2: Mantenimiento a estructura (corte de puerta, lijado y pintura)



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc blanco mas balcon interior. Sustitución de vidrios.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JESUS CASTRO GOMEZ  
  
 Firmá y sello del Presidente de la OPF

Firmá y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO49 JESÚS CASTRO GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 AV. A 24-27 ZONA 5 COLONIA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0417-43	FECHA:	12/04/2024




Foto 7: Sustrucción de tagleo de flipones




Foto 8:



Foto 9: Mantenimiento a portones de metal




Foto 10: Mantenimiento a portones de metal



Foto 11: Sustrucción de estructura de metal de ventana a pvc blanco mas balcon exterior



Foto 12: Mantenimiento a estructura (corte de puerta, lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andrea Vallejos*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO49 JESÚS CASTRO GÓMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	27 AV. A 24-27 ZONA 5 COLONIA LA LABOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0417-43	FECHA:	12/04/2024




Foto13: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 14: Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc blanco mas balcon exterior




Foto 15: Mantenimiento a estructura (corte de puerta, lijado y pintura)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andreea Vallejos*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Guillermo Vallejos R.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público