



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 80 ELISA MOLINA DE STHAL J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0431-43	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CANALES YA QUE ESTAN OXIDADOS Y EN MUY MAL ESTADO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAIDAS DE AGUA PLUVIAL , SUSTITUCIÓN DE SOPORTES DE METAL PARA CANAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO EN COCINA, YA QUE ESTA RAJADA Y EN MAL ESTADO.



Foto 4: CAMBIO DE DOS REPOSADERAS DE PATIO, YA QUE ESTAN RAJADAS Y EN MUY MAL ESTADO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA ALIZINC CALIBRE 26 EN GUARDIANIA YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, PICADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE LAMINA.



Foto 6: PINTURA EN TRES AULAS, DIRECCIONES MATUTINA, VESPERTINA CON BODEGAS Y DIRECCIÓN NOCTURNA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

