



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOI
Ver:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	2/05/2024




Foto 1: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.




Foto 2: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.



Foto 3: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.



Foto 4: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.




Foto 5: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.




Foto 6: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.

Observación:

JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	2/05/2024



Foto 1: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.



Foto 2: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.



Foto 3: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.



Foto 4: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.





Foto 5: Limpieza de canal, desmontaje de sello viejo en uniones, aplicación de sikaflex, aplicación de fastil elástico, pintado de canal completo.




Foto 6: Sustitución de bajadas de agua de metal por PVC.

Observación:


JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF




LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	2/05/2024




Foto 1: Pasillo subida de gradas del edificio administrativo.




Foto 2: Salón de Dibujo Técnico edificio de aulas puras sótano.




Foto 3: Edificio administrativo pasillos.




Foto 4: Pasillo edificio aulas puras.




Foto 5: Pasillo, bajada de gradas aulas puras.







Foto 6: Pasillo y lobby sótano aulas puras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOI
Ver:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	2/05/2024



Foto 1: Elaboracion de Canal de 3er. Nivel area Tecnico Vocacional de 15*20*10*5 con pescantes.




Foto 2: Elaboracion de Canal de 3er. Nivel area Tecnico Vocacional de 15*20*10*5 con pescantes con pintura anticorrosiva.




Foto 3: Elaboracion de Canal de 3er. Nivel area Tecnico Vocacional de 15*20*10*5 con pescantes con pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF




LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público