



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



DESISTALACION DE BOMBAS




DESISTALACION DE BOMBAS



BOMBAS YA DESISTALADAS



LIMPIEZA DE SISTEMA 2



CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE



CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



REINTALANDO BOMBA SUMERGIBLE



REINTALANDO BOMBA SUMERGIBLE



PRUEBAS DE BOMBA SUMERGIBLE



MANTENIMIENTO A PANEL DE CONTROL



CAMBIO DE BALBULAS DE PIE



BALBULA DE PIE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



REINSTALANDO CELECTOR ELECTRICO



CAMBIO DE CHORROS DE PATIO



CAMBIO DE CHORROS DE PATIO



CAMBIO DE CHORROS DE PATIO



CAMBIO DE CHORROS DE LAVAMANOS DE HOMBRES



REPARACION DE PORTON 1 AREA DE PARQUEO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024




**PORTON 1 UNA HOJANYA REPARADA**




**REPARACION DE HOJA 2 DEL PORTON1**




**HOJA 1 YA REPARADA E INSTALADA**



**FABRICACION DE 2 BARANDAS**



**BARANDAS FABRICADAS Y EN SU INSTALACION BAÑO DE NIÑAS**



**BARANDAS FABRICADAS Y EN SU INSTLACION BAÑO DE HOMBRES**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRAFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIU

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



**PORTON 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO**




**REPARACION DE PORTON 2 ANTES Y DESPUES**



**MANTENIMIENTO A PORTON 3**



**MANTENIMIENTO A PORTON 3**




**CAMBIO DE PASADORES EN BAÑOS DE NIÑAS**



**REINSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE NIÑAS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE MATOS PACHECO GUATEMALA, G.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	2 DE JULIO DEL 2024



REPARACION DE PUERTA DE BODEGA DE AREAS



REPARACION Y PINTURA DE PUERTA DE AREAS Y PINTURA DE REJAS ELAVORADAS



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE GRADAS DE AREAS Y REINSTALACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---