



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GAUTEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBE DR JOSE MATOS PACHECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	42 AVENIDA 21-00 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-449-45	FECHA:	1 DE AGOSTO DEL 2024



CAMBIO DE CHORROS EN LAVAMANOS DE HOMBRES



REEMPLAZO DE SISTEMA ELECTRICO DEL PANEL DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA



PUERTA DE BODEGA DE AREAS OCUPACIONALES REINSTALADAS



PUERTA DE BAÑO DE MUJERS REINSTALADA



SISTEMA DE CISTERNAS FUNCIONANDO AL 100%



MANTENIMIENTO DE PORTONES PRICIPALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.