



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 AVENIDA "A" 33-50 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0454-46	FECHA:	17/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS EN AULAS ACADÉMICAS, PASILLOS, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES.




Foto2: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN TALLERES DE COCINA




Foto 3: CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS EN MAL ESTADO POR TABLEROS NUEVOS




Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO UBICADO EN TALLERES DE BELLEZA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y ENTUBADO EN AREAS DE PASILLOS, AULAS Y TALLERES.




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO UBICADO EN BOMBA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

