

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JN "Doctora Sara Cabarrus de Ruiz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Final, Calzada José Milla y Vidaurre 26-40 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0076-45	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: 45 metros de remozamiento a pared por filtración de agua.




Foto 2: Tratamiento de pared exterior, espacio en el que se acumula agua y se filtra.



Foto 3: Tratamiento de 45 metros de pared exterior, espacio en el que se acumula agua y se filtra.



Foto 4: Canales en el espacio de aulas y revisión de lámparas del polideportivo.




Foto 5: Caídas de agua de los canales.






Foto 6: Ensacietado, repellido y sernido de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBD JN Lorena del Carmen Lemus Sigam de Alvarado Sara Cabarrus de Ruiz" Firma y sello del Presidente de la OPF	 Lcda. Jovita Antonieta Miranda Barrios Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

