

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 3 ENRIQUE PESTALOZZI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	24 AVENIDA 1-31 CALONIA LOS ÁNGELES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0464-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/09/2024
 <p>INSTALACIÓN DE LAMINA</p>		 <p>APLICACIÓN DE CERNIDO</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FOCOS</p>		 <p>DEMOLICIÓN Y APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO + APLICACIÓN DE PINTURA.</p>	
 <p>INSTALACIÓN DE REFLECTORES</p>		 <p>CAMBIO DE CONTRALLAVES</p>	



Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC

 Gwendy Escobar Tecunificadora
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma