

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26, en techo del patio, 1er. Nivel




Sustitución de lámina para lámina troquelada 5 mt por 10 mt. En patio de 1er. Nivel




Mantenimiento a estructura de puertas de metal con pintura anticorrosiva, 10 puertas



Sustitución de estructura de metal fijo, por estructura corrediza más vidrios.




Mantenimiento e instalación de balcon,(el que está adentro se pone afuera) y viceria de metal para protegere ventana de aula del 2do. Nivel.



Sustitución de canal de metal del 2do. Nivel largo 17 ML. Reparación de 2 bajadas de agua de 6 ML c/u, del 2do nivel lado norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024




Mantenimiento de mingitorio y baños con ácido muriático.



Mantenimiento de lavamanos y sustitución de reposaderas en lavamanos.



sustitución de reposadera en mingitorio de varones.



Sustitución de tomacorrientes dobles y apagadores simples por mixtos



Sustitución de lamparas LED 2 x 40 en 8 aulas, bodega, patio




Sustitución de tablero de flipones de 8 a 12 polos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. J. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF





J. M. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

