

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 56 JM, DR. RODOLFO ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 18-26 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0479-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1. Limpieza de canales en todos los módulos del establecimiento




Foto 2: Reparación de 10 mt2 de pintura en pared exterior de toda la escuela, lado de la parte frontal, más repello.



Foto 3: Pintura interior de salones




Foto 4: Reparación de cisterna




Foto 5: Sustitución de bomba de agua





Foto 6: Reparación de 40 mt2 de repello en salones, más pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público