



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA URBANA PARA VARONES NO. 56 JM, DR. RODOLFO ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 AVENIDA 18-26 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0479-43	FECHA:	5/15/2024



Foto 1: pared exterior esta en muy mal estado, se cae el repello, tiene humedad en gran parte de ella.




Foto 2: 2do, C, esta pared sera repellada por causa se humedad. Posteriormente se pintara



Imagen

Foto 3: el citerna no esta impermeabilizado y causa daño en la pared de una clase afectada con humeda



canales sucios, llenos de tierra y maleza que impediran paso de agua



Foto 5: cambio de bomba




Foto 6: cambio de pintura en varias paredes por humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público