



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM No 21 RAFAEL LANDIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1o CALLE Y 23 AVENIDA FINAL ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0481-43	FECHA:	25/11/2024




Foto1: acabado final de impermeabilizado



foto 2 instalacion de puerta de rejacolor azul en aula que funcionara como bodega



Foto3: acabado final en ventana de cocina




instalacion de sanitarios



acabado final en area de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM No 21 RAFAEL LANDIVAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1o CALLE Y 23 AVENIDA FINAL ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0481-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

