



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 37 JV, "FRANCISCO ANTONIO DE FUENTES Y GUZMAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 AVENIDA 1-31 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0482-43	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Cisterna deteriorada por falta de mantenimiento.




Foto 2: Tanque de 85 galones con perforaciones que ha sido reparado continuamente y está a punto de colapsar. Es un accesorio de la bomba de agua.




Foto 3: Tapadera de cisterna de agua que filtra el polvo y basura. Se colocará una de metal.



Foto 4: Paredes de aulas con pintura deteriorada.



Foto 5: Losa de aulas la cual presenta deterioro en la pintura.



Foto 6: La pintura de la cocina está deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 37 JV, "FRANCISCO ANTONIO DE FUENTES Y GUZMAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	23 AVENIDA 1-31 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0482-43	FECHA:	1 DE MARZO DE 2024



Foto 7: Cocina, muros interiores presentan deterioro en pintura.



Foto 8: Paredes sanitarios de niños



Foto 9: Sanitarios de niños




Foto 10: Puerta en cocina presenta óxido y deterioro.



Foto 11: Puertas de baños de niños deterioradas



Foto 12: Puerta deteriorada en sanitarios de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Estelita Pineda*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Sebastián...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

