



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. V. No. 22 JM "Republica de México"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Ave, 1-42 Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0484-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Techo de aula resanado, repellado, cernido, impermeabilizante y pintado



Foto 2: Desinstalacion e Instalación de vidrios




Foto 3: Paredes del aula resanado, pellado, cernido y pintada



Foto 4: Puertas del baño, Pared nueva e instalacion de azulejo, piso, pintura y repello, cernido



Foto 5: Sustitucion de muro perimetral de adobe por block



Foto 6: Repello, cernido, impermeabilizacion y pintura corniza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva del Consejo Educativo Municipal



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

