



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0489-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: cambio de techo aulas 2do y 3ro




Foto 2: pintura en muros



Foto 3: Impermeabilizado de losa Pasillo principal



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soila Elizabeth Gonzalez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

