



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Guatemala | MUNICIPIO: | Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EO de Niñas No. 4 Justo Rufino Barrios | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 avenida 1-28 zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-06-0490-43 | FECHA: | 01/ de marzo de 2024 |



Foto 1:1.1. Sustrucción de piso de torta de concreto por torta de concreto de 10cm de espesor con capacidad de resistencia de 1800 PSI, .



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico por piso cerámico en corredor



Foto 3: 2.1. Sustrucción de tubería de agua, línea principal de tubo pvc, .



Foto 4: 3.1. Sustrucción de bomba de agua FSNCH-L-O-1HP 1F JET STA RITA



Foto 5: Fabricación de torta de cemento para soporte de depósito de agua de que grosor 10, y en segundo nivel




Foto 6: Fabricación e instalación de portón de rejas de ingreso 3mt. alto x 4 mts. ancho y una puerta, en donde?

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

